

IDENTIFICACIÓN		Nº / Código	CHEBRO_004	Acrónimo	
Proyecto	Proyecto de restauración ambiental en "El Estajado", T.M. de Caparroso (Fase I y II)				
Curso fluvial	Aragón	Cuenca	Ebro		
Coord X		Coord Y		Altitud	300

PROYECTO			
Descripción	El Soto del Estajado tiene una extensión de 64 Ha, ocupadas por antiguas choperas abandonadas y retazos de de hábitats de interés comunitario: 92A0 y el 92D0 en mal estado de conservación. Actualmente, el único uso de la zona es un pastoreo inadecuado para la conservación de esta vegetación de interés.		
Objetivos	Incrementar la superficie de hábitat de alta calidad de visón europeo. Incrementar la superficie de hábitat disponible para nutria y galápago europeo. Mejorar la calidad delos hábitat 92A0 (choperas y saucedas mediterráneas) y 92D0 (tamarizales). Ordenar el uso ganadero		
Situación actual	Finalizado	Coste total	152.948,34 €
Fecha inicio	13/08/2005	Fecha de finalización	31/12/2006
Financiado por	LIFE - GERVE, Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.	Ejecutado	Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.
Entrada de datos realizada por	Daniel Ballarín		

CARACTERES LOCALES DEL TRAMO FLUVIAL			
Orden Strahler		Curso fluvial	Aragón
Anchura		Superficie	64 has
Trazado planta	Meandriforme	Pendiente	
Caudal		Potencia hidráulica (watts/m)	
Sustrato			
Fauna	Visón europeo (Mustela lutreola), nutria (Lutra lutra), galápago europeo (Emys orbicularis)		
Vegetación	Salix atrocinerea, Salix alba, Salix eleagnos sbsp. angustifolia, Salix fragilis, Populus alba, Fraxinus angustifolia, Tamarix gallica		

DISEÑO DEL PROYECTO	
Análisis de problemática	La zona de actuación limita con el núcleo de alta densidad de visón europeo por lo que se pretende favorecer su conservación mediante la creación de hábitat de calidad para la especie. En este soto se prevé la creación de dos humedales permanentes para esta especie, el incremento de la superficie y la calidad ecológica de los hábitats naturales y la ordenación del uso ganadero
Presiones	Utilización del suelo
	Observaciones
Factores limitantes	Falta de refugio
	Observaciones
Imagen objetivo	
Evaluación estado previo	
Seguimiento	Se realizaron visitas al campo posteriores a la actuación
Evaluación postproyecto	Mediante la creación de dos humedales irregulares (para favorecer una mayor longitud de orilla) de una superficie aproximada de 0'3 y 0'15 Ha y la plantación de 3 Ha de vegetación de ribera (92A0 y 92D0) en su perímetro, se han creado 3' 45 Ha de hábitat de calidad para el visón europeo (cauces de pequeño tamaño, corriente lenta y con abundante vegetación de porte arbustivo en sus márgenes y orillas). Gracias a la construcción de los cierres ganaderos y a la plantación de bosquetes que ofrecen sombra al ganado, se han obtenido 0'5 Ha de zonas pastables y compatibles con la conservación de las 9,15 Ha de hábitats de interés (92A0 y 92D0), que además de servir de refugio para el visón europeo, favorecen la conectividad y los movimientos de fauna entre los humedales creados y el cauce principal del río Aragón.
Medida 1	Creación de Corredores Ecológicos
Finalidad 1	Conexión de los humedales a través de canales que sirvan como corredores ecológicos
Medida 2	Establecer y mantener humedales artificiales
Finalidad 2	Creación de humedales artificiales para que puedan ser utilizados por el visón europeo como zonas de refugio y cría
Medida 3	Creación de bandas ripiarias (buffer)
Finalidad 3	Favorecer el crecimiento y desarrollo de la vegetación natural
Medida 4	
Finalidad 4	

MÁS INFORMACIÓN	
Web	http://www.gavrn.com/areas/biodiversidad/biodiversidad_rios-vison-life-gerve.aspx
Otra documentación	http://www.gavrn.com/
Contacto	Fernando Mendoza Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A. Padre Adoain, 219 bajo 31015 Pamplona - Navarra Fax: (00 34) 948 38 23 91